




TVIRTINIMO LAIKIKLĮ PRIE SPINTELĖS PRIEINĖS SIENELĖS PRITVIRTINKITE DVIEM ŠONINĖMIS VARŽTŲ SKLĖMIS PRIE ŠONINĖS SIENELĖS



ĮSTATYKITE LAIKIKLĮ Į KRONŠTEINĄ IR PRITVIRTINKITE GALVINIU VARŽTU Į VIRŠUTINĖJE SKYRJE ESANTĮ SKYLĘ





KREPŠELIO FIKSAVIMO KABLIUKAS TURI BŪTI LAISVAI VIETOJE, SPECIALIŲ LAIKIKLIŲ SKYRIUJE



KREPŠELIO FIKSAVIMO KABLIUKAS


KABINETO PRIEINĖS SIENELĖS REGULIAVIMĄ GALIMA ATLIKTI NAUDOJANT KRONŠTEINO VARŽTUS



SLIDINĖS PADĖTIS ĮSTATYMO Į SPINTELĘ

0 = PRIEINĖ SPINTELĖS DALIS

Šoninis montavimo pusės aukščio vežimėlis



PRIVERŽKITE RUTULIUKO
GUOLIUS (KREIPTUVUS)
PRIE VIENOS IŠ SPINTELĖS
PUSĖS, LAIKYDAMIESI
TOLIAU NURODYTŲ ATSTUMŲ
TARP SPINTELĖS RUTULIUKŲ.

L = 485 mm	L = 460 mm	
h		min. spintelės
980		1080
735		835
620		720
605		705

